

มีการเปลี่ยนหลอด Compact Fluorescent เป็น LED และติดตั้งไฟกระตุก

