

ภาพถังดับเพลิงและรายการตรวจสอบถังดับเพลิง/สัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ตรวจจับควัน

และการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน



ถังดับเพลิง



รายการตรวจสอบถังดับเพลิงและผู้รับผิดชอบ





สัญญาณเตือนภัย หน้าทางเข้าโรงจัดนิทรรศการ ชั้น 2



อุปกรณ์ตรวจจับควันติดบนฝ้าเพดาน

การตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ตรวจจับควัน

สำนักหอสมุดมีการตรวจสอบทั้ง สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) บริเวณทุกชั้นที่มีการติดตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากแผนกอาคารและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562



ภาพตู้ควบคุม บริเวณ ชั้น 1

ภาพเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ อุปกรณ์ตรวจจับควัน

